

а) Органами Государственного пожарного надзора проверялось состояние пожарной безопасности в 2024 году

№ 2405/001-42/374/ПВПР от 04 июня 2024г Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Ленинского района г.Кемерово,отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.Кемерово, г.Березовского и Кемеровского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России – по Кемеровской области – Кузбассу.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки _____
и предписания (акта, заключения)

_____ ;
- при эксплуатации системы пожарной сигнализации не соблюдаются проектные решения, а именно в составе системы пожарной сигнализации используются технические средства не предусмотренные рабочим проектом;

- руководитель организации не организовал работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации системы пожарной сигнализации, обеспечивающие исправное состояние указанной системы согласно протокола испытаний №062 от 05.12.2023г.;

- на объекте защиты не в полном объеме хранится проектная документация системы пожарной сигнализации, а именно отсутствуют поэтажные чертежи размещения технических средств, смонтированных в составе системы.